

## **PETITE FUITE SUR LA BOITE DE VITESSE MECANIQUE**

Cet été avec une forte température après une sortie, je me suis aperçu que la boîte de vitesse avait de l'huile au bas du carter.

Après nettoyage j'ai effectué un petit parcours pour trouver la source.

Au retour j'ai remarqué une légère trace d'huile sous le mécanisme de la prise du compteur.

Au démontage je constate que le joint torique est déformé.

Le remplacement est très facile.

